

# Kirkkojen valaisimet -visan vastaukset

4.9.2020

Kuva 1.

## **Muuramen kirkko, 1926–29**

Sakastiin johtavassa tilassa on Aallon suunnittelema, mutta vasta 2017 korjaustyön yhteydessä toteutettu kruunu. Sen erikoisuutena ovat lenkkeinä roikkuvat johdot, jotka on jätetty näkyville luomaan kaarevia muotoja kuin muis-tumiksi barokin kynttiläkruunuista.

Kuva 2.

## **Kolmen Ristin kirkko, Vuoksenniska, Imatra, 1955–58**

Alttaritaulun paikalla on kolme valkoista puuristiä, joiden varjot lankeavat harkitusti valkealle seinälle juuri jumalan-palveluksen aikaan.

Kuva 3.

## **Pyhän Hengen kirkko, Wolfsburg, Saksa, 1958–62**

Valaisimet muistuttavat kovasti Vuoksenniskan kirkon valaisimia.

Kuva 4.

## **Ristin kirkko, Lahti 1969–78**

Pienten ikkunoiden muodostama risti on ainoa koriste pääjulkisivulla. Se on valaistu sisäpuolelta.

Kuva 5.

## **Detmerode kirkko (Stephanus-Kirche) Wolfsburg, Saksa, 1962–68**

Messinkipuikoilla päällystetyt sylinterivalaisimet joita kirkossa on varioitu kolmea eri mallia

Kuva 6.

## **Lakeuden ristin kirkko, Seinäjoki 1951–60**

Kattokruunut ovat tompakkia.

Kuva 7.

## **Detmerode kirkko (Stephanus-Kirche) Wolfsburg, Saksa, 1962–68**

Valaisin liittyy sisäänkäyntien kattolyhtyyn .

Kuva 8.

## **Seinäjoen Seurakuntakeskus 1961–66**

Aulavalaisin on yhdistelmäversio "A 111" käsikranaatti-valaisimesta.